

# 本質安全防爆型 高精度・音叉式はかり

# FZ-KP シリーズ

# 取扱説明書 (据付編)

## おねがい

- ●はかりを安全に正しく使用していただくため、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、内容を十分理解した上で正しくお使いください。
- ●この取扱説明書は、お読みになった後も本体の近くに大切 に保管し、必要な時にお読みください。
- ●保証書を別添付しています。お手数ですが、必要事項をご 記入の上弊社宛てに FAX または弊社ホームページでのユー ザー登録をお願いします。

# 新光電子株式会社

# はじめに


この度は、防塵防水型本質安全防爆構造電子はかり FZ-KP シリーズをお買い上げいただきまして、誠に有り難うございます。

本書は、爆発性雰囲気の中で安全にご使用いただくための重要な項目を記載しています。 ご使用の前に、本書を注意深くお読みの上、正しくご使用下さい。

#### ■認可を受けた防爆構造について

このはかりは、本質安全防爆構造の電気機器として、「電気機械器具防爆構造規格」に基づく型式検定に合格した防爆型の電子はかりです。爆発性ガスの雰囲気内で使用しても、正常時は勿論異常時(故障時)においても電気火花の発生および、部品温度の上昇で爆発しない事が確認されています。


#### 認可を受けた防爆構造



#### ■防塵防水構造について

このはかりは、防塵防水構造を有した電気機器です。

#### 防塵防水構造の保護等級



#### ■耐電圧試験について

本製品は、以下の要求に基づく耐電圧試験に適合しておりません。 工場電気設備防爆指針(国際規格に整合した技術指針 2008)

#### JNIOSH-TR-NO.43 (2008)

#### 試験条件

試 験 電 圧 : AC 500 [V] 周 波 数 : 50 ± 2 [Hz]

印 加 時 間 :1 [min] 漏洩電流設定値 :1 [mA]

試験筒所:(1)本安接地端子と重量表示器の接地端子間

:(2)本安接地端子と重量測定器の接地端子間

# 電気機械器具防爆構造の表記

型式検定合格番号 : 第TC20733号

防 爆 構 造 の 種 類 : 本質安全防爆構造 (ia)

防 爆 記 号 : Ex ia IIB T4 X

定 格: 本安回路許容電圧 20 [V]

: 本安回路許容電流 139 [mA]

: 本安回路許容電力 0.46 [W]


: 内部インダクタンス 無視できる値

: 内部キャパシタンス 0.022 [ $\mu$ F]


電源: 専用電源ボックス

型 式:

#### ■ システム型式



#### ■ 重量測定器型式



#### ■ 重量表示器型式



# おねがい

- 本書の著作権は新光電子株式会社に所属しており、本書の内容の一部または全部を無断で、転載、複製することはできません。
- 製品の改良などにより、本書の内容に一部製品と合致しない箇所の生じる場合があります。ご了承ください。
- 本書の内容について、将来予告なしに変更することがあります。
- 万全を期して本書を作成しておりますが、内容に関して万一間違いやお気づきの点がございましたら、ご連絡いただきますようお願い申し上げます。
- 乱丁本、落丁本の場合はお取り替えします。ご購入いただいた販売店または弊社営業部までご連絡ください。
- 機器、システムの本体トラブルについては、個々のメンテナンス契約に準じた対応をさせていただきますが、本体トラブルによる作業ストップなどの副次的トラブルについては、その責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 保証書を別添付しています。お手数ですが、必要事項をご記入の上、弊社宛に FAX または弊社ホームページでのユーザー登録をお願いします。
- 本製品は外国為替および外国貿易法の規定により、国外に持ち出す際には日本国政府の輸出許可申請などが必要になる場合があります。
- **ViBR** は、新光電子株式会社の登録商標です。本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

# 重要なお知らせ

### **!** 警告

- ・本製品には、潜在する危険があることを知らねばなりません。従って本製品の据付、操作および保守・点検を行う場合には、必ず本書に従ってください。
- ・もし本書に従わないか、あるいは誤用・無断改造によって発生したいか なるケガや損害についても、新光電子株式会社は責任を負いません。
- ●現在の産業装置業界では、新しい材料や加工方法、および機械の高速化によって潜在する危険が増加しています。これらの危険について、すべての状況を予測することはできません。また「できないこと」や「してはいけないこと」は極めて多くあり、取扱説明書にすべてを書くことはできません。取扱説明書に「できる」と書いていない限り、「できない」と考えてください。本製品の据付、操作、または保守・点検を行う場合は、本書に書かれていること、および本製品本体に表示されていることだけでなく、安全対策に関しては十分な配慮をしてください。
- ●本書の著作権は新光電子株式会社が有し、その権利は留保されています。事前に文書で 新光電子株式会社の承諾を受けずに図面、および技術資料を複写、または公開すること はしないでください。
- ●本書についてのご質問がある場合、またより詳しい情報が必要な場合は、機種(型式) 名、製造番号をお調べの上、ご購入いただいた販売店または弊社営業部にお問い合わせ ください。

# 本書の使い方

#### ■本書の記号について

以下のマークが持つ意味を理解し、本書の指示に従ってください。

マーク	意味
<b>介</b> 危 険	回避しないと死亡または重傷を招く可能性がある危険な状況の場合に使用し
<b>介</b> 危 険	ています。
▲ 警告	回避しないと死亡または重傷を招く可能性がある危険な状況の場合に使用し
	ています。
▲ 注 意	回避しないと機器・装置の損傷、データの破損、または消去・上書きされる
	場合に使用しています。
注 記	特に注意を促したり、強調したい情報について使用しています。
参考	操作を行うときに参考になる情報について使用しています。
0	してはいけない「禁止」内容です。
0	必ず実行していただく「強制」内容です。

#### ■本書について

本書は、据付方法のみ記載しております。 表示部の操作方法については「FZ シリーズ取扱説明書(操作編)」を 参照してください。

#### ■本書の読み方

本書は、次の内容で構成されています。

1 使い始めるには	使用上の注意、同梱品の確認、各部の名前と機能、はかりの 組立てと設置などについて説明しています。初めてお使いに なる場合は、必ずお読みください。
2 お手入れの方法	本製品のお手入れ方法について記載しています。
付録	本製品の仕様など必要なデータを記載しています。

#### ■表記について

本書では、次の表記が使われています。

本製品	FZ-KP シリーズ製品を指します。
[On/Off] ‡—	本体正面の操作キーの名称は[ ]で記載します。
「モート゛」	表示するメッセージは「」で記載します。
キーを押す	操作キーを軽く1回押すことを指します。
キーを長押しする	操作キーを押し続け、指示された表示に変わったら指を離します。

# 目次

	はじめに	i
	電気機械器具防爆構造の表記	ii
	重要なお知らせ	iv
	本書の使い方	v
	目次	vii
1	使い始めるには	1
	1-1 使用上の注意	1
	1-2 より正確な測定をするために	3
	1-2-1 測定環境に関する注意点	3
	1-2-2 測定台に関する注意点	4
	1-2-3 試料に関する注意点	4
	1-2-4 はかり本体に関する注意点	5
	1-3 同梱品の確認	6
	1-4 各部の名称と機能	7
	1-5 はかりの組立と設置	8
	1-5-1 ポールと表示器の取付け方	8
	1-5-2 計量皿の取付け	10
	1-5-3 電源ボックスの設置	10
	1-5-4 水平を合わせる	13
	1-5-5 安全のための特別な使用条件	15
	1-5-6 接地	15
2	お手入れの方法	16
	2-1 お手入れの方法	16
	2-2 汚れがひどい場合のお手入れの方法	16
付	寸録	17
	付録 1 仕様	17
	1-1 基本仕様	17
	1-2 共通仕様	17
	1-3 外形図	18

(メモ)

# 1 使い始めるには

#### 1-1 使用上の注意

# 1 危険



#### ■分解・改造しない

本書に別段の記載がない限り、本製品の分解・改造、指定外部品の取付け・取外しをした場合は、防爆構造の性能を保持できないため、重大な事故、けがの原因になります。

#### ■電池交換は絶対にしない

本製品に内蔵されている電池の交換は、絶対にしないでください。防爆構造の性能を保持できないため、重大な事故、けがの原因になります。



#### ■電源ボックスは"非危険場所"に設置する

危険場所で使用すると、爆発や火災等の事故の原因になります。

#### ■接地端子やケーブルは正しく接続する

接地端子やケーブルの接続を正しく行わないと、爆発や火災等の事故の原因になります。

## **↑** 警告

#### ■計量物を載せたまま動かさない

計量皿から物が落ちて怪我をしたり、物が壊れる恐れがあります。

■電源コード、はかりケーブル、通信ケーブルのコネクタやジャックが、濡れた状態のままで本体に差し込まない

感電・ショートや故障の原因になります。

#### ■不安定な台や振動を受けやすい場所では使わない

計量皿から物が落ちて怪我をしたり、物が壊れる恐れがあります。

また、正確な計量ができない可能性があります。



#### ■風防を持ってはかりを移動しない

はかり本体が落下して怪我をしたり、故障の原因になるため、移動する時は必ずはかり本体を持ってください。

#### ■不安定なものを置かない

物が倒れて危険です。不安定なものは、容器(風袋)に入れて計量して下さい。

#### ■異常な状態で使用しない

万一、煙がでたり、変なにおいがするなどの異常が発生した場合は、ご購入いただいた販売店または弊社営業部に修理をご依頼下さい。そのまま使用を続けると、火災や感電の原因となります。また、お客様による修理は大変危険ですので、絶対におやめ下さい。

#### ■濡れた手、汚れた手で電極にさわらない

感電、ショートの原因となります。

## ⚠ 注 意

#### ■バリヤの誤配線をしない

電源ボックスのバリヤ配線を間違えると故障の原因になります。

#### ■衝撃を与えない

破損、故障の原因になります。計量物は静かに載せてください。

#### ■過負荷状態(o-Err表示)のまま放置しない

破損や故障の原因になります。すぐに計量物を取り除いてください。

#### ■揮発性の溶剤は使わない

本体が変形する恐れがあります。本体の汚れは、空ぶき、または中性洗剤等を少量含ませた布で落としてください。

## 注 記

#### ■冷暖房機器の風があたる場所では使用しない

周囲の温度変化の影響により、正確に計量できない場合があります。

#### ■直射日光があたる場所では使用しない

内部の温度が上がり、正確に計量できない場合があります。



#### ■床が柔らかい場所では使用しない

物を載せると本体が傾いて正確に計量できない場合があります。

#### ■周囲の温度・湿度の変化が激しい場所では使用しない

正確に計量できない場合があります。周囲温度 5~40℃、湿度 80%rh 以内でお使いください。

#### ■不安定な台や振動を受けやすい場所では使用しない

正確に計量できないだけでなく、計量皿から物が落ちて怪我をする恐れがあります。

#### ■設置時や使用場所を変えたときは、必ず調整する

計量値に誤差が生じます。正しい計測のために、必ず調整してください。



#### ■定期的に誤差を確認する

使用環境や経時変化により計量値に誤差が生じ、正確に計量できない場合があります。


#### ■必ずはかりの水平器をあわせて使用する

傾いた状態では誤差が生じ、正確に計量できない場合があります。

はかりは強固な場所に設置してください。

#### 1-2 より正確な測定をするために

より正確な測定を行うためには、測定においての誤差となる要因を極力少なくする必要があります。誤差の要因となるものには、はかり自体の器差や性能以外にも、試料の性質や状態、測定環境(振動、温湿度など)などと、さまざまなものがあります。高分解能を有するはかりでは、これらの要因が直に測定結果に影響してしまいます。



#### 1-2-1 測定環境に関する注意点

温度 / 湿度	$\rightarrow$	温度変化による結露や表示のドリフトを避けるため、室温はできるだけ
		一定に保つようにしてください。
	$\rightarrow$	湿度が低いと静電気が発生しやすくなり、正確な測定ができない場合が
		あります。
振動 / 揺れ	$\rightarrow$	測定室の位置としては1階または地階が好ましく、高い階になるほど振
		動や揺れが大きくなるため測定には向きません。また、線路や道路側の
		部屋も避けたい場所です。
気流	$\rightarrow$	エアコンの風が直接あたる場所や直射日光のあたる場所は急激な温度
		変化が生じるため、重量表示が安定しづらくなる場合もありますので避
		けてください
重力	$\rightarrow$	測定場所の緯度やその標高によって試料に作用する重力が異なるため、
		同じ試料でも場所によって違った重量表示になります
電磁波	$\rightarrow$	強い電磁波を発生させるものがはかりの近くにある場所は、電磁波の影
		響で正確な重量表示ができなくなることがあるため避けてください。

## 1-2-2 測定台に関する注意点

振動/揺れ	$\rightarrow$	測定中に振動があると、表示が安定せず正確な計量ができなくなりま
		す。そのため、測定台は堅固で振動の影響を受けないものを使用してく
		ださい (防振構造の台や、コンクリート、石製の台が適しています)。
		また、はかりの下に柔らかい布や紙などを敷いての測定は、揺れたり水
		平状態を保てなくなるため避けてください。
	$\rightarrow$	測定台はできるだけ振動の影響を受けない場所に設置してください。部
		屋の中央よりも、隅の方が振動が小さい場合が多いため設置には適して
		います。
磁気/静電気	$\rightarrow$	磁気や静電気の影響を受けやすい台上での使用は避けてください。

## 1-2-3 試料に関する注意点

静電気	$\rightarrow$	一般に、合成樹脂やガラス製の試料は電気絶縁性が高く、静電気が帯電
		しやすくなります。帯電した試料やその容器を計量すると、表示が安定
		せず計量結果の再現性は悪くなります。このため、試料が帯電している
		場合は必ず除電してください。
磁性	$\rightarrow$	磁気の影響を受けた試料は、計量皿の異なる位置でそれぞれ違った重量
		を示し、再現性が悪くなることがあります。
		磁気を帯びた試料を測定する場合、試料を消磁するか、計量皿上に載せ
		台などを使用してはかりの機構部が磁気の影響を受けない距離まで遠ざ
		けるなどしてください。
吸湿 / 蒸発	$\rightarrow$	吸湿または蒸発(揮発)している試料を測定すると、表示値が連続的に
		増加または減少します。この場合は、試料を口の狭い容器に入れ、ふた
		をして密閉してから測定してください。
試料温度	$\rightarrow$	試料の温度と風防内との温度が異なると、風防内に対流が起こり誤差を
		生じることがあります。試料の温度が極端に高いまたは低い場合は、室
		温と同じ温度になった後に計量してください。また、風防内での対流を
		防ぐために測定前は風防内を室温となじませてください。
	$\rightarrow$	測定者の体温も影響を与えてしまうため、試料は直接手では持たずに長
		いピンセットなどを使用し、測定中はできるだけ風防内に直接手を入れ
		ることは避けてください。

#### 1-2-4 はかり本体に関する注意点

- 使用上の注意 → ダストカバーが付属されている場合、湿度が低い時などにこれをご使用 になるとはかりの表示が安定しないことがあります。その場合、ダスト カバーが帯電している可能性が考えられます。このような時は、ダスト カバーを湿らせた布で拭いたり、市販の帯電防止剤を使用してみるか、
  - → より安定した計量をするために、はかりを 30 分以上通電し、ひょう量相 当の負荷を数回掛けてからご使用することをお勧めします。

#### 調整 → 調整用の外部分銅を用い、はかりを定期的に調整してください。

または外してご使用ください。

調整用の外部分銅を用いてより正確に調整するためには、ひょう量に近い分銅をご使用ください。

- → はかりを30分以上通電し、ひょう量相当の負荷を数回掛けてから調整を 行ってください。
- → 次の場合にも調整が必要です。 はかりを初めて使用する場合 長期間使用していなかった場合 設置場所を変更した場合 温度、湿度、気圧の大幅な変化があった後など

# メンテナンス → 計量皿やパンベースに粉末や液体などの汚れが付着していると、重量値に誤差が生じたり、表示が安定しない場合があります。このため、はかりはこまめに掃除をしてください。また、掃除の際はゴミや液体がはかりの内部(機構部)に入らぬようご注意ください。


#### 1-3 同梱品の確認

箱の中には次の物が同梱されています。

万一、不足や破損等がありましたら、お買い上げの販売店または弊社営業部 (巻末参照)までご連絡ください。


	部 品 名	個数	部 品 名	個数
1	表示器	1	② 計量器	1
3	ポール	1	④ 計量皿	1
(5)	電源ボックス、AC コード	1	⑥ 電源ケーブル	1
7	付属品 (付属品 (グ) (グ) (グ) (グ) (グ) (グ) (グ) (グ) (グ) (グ)	1		

#### 1-4 各部の名称と機能



- ① 表示器
- ③ 計量器
- ⑤ 本安接地端子 E(IS)
- ⑦ はかりケーブル
- ⑨ 水平器

- ② ポール
- ④ アジャスタ
- ⑥ 筐体接地端子
- ⑧ 電源ケーブル



- ① 電源ケーブル接続端子台
- ③ 電源スイッチ
- ⑤ AC コード接続端子台

- ② RS232C コネクタ (D-sub9p オス)
- ④ ヒューズホルダ(ヒューズ内蔵)
- ⑥ AC コード


#### 1-5 はかりの組立と設置

#### 1-5-1 ポールと表示器の取付け方

参考

ポールを使用しない場合は、手順5へ進んでください。

┫ ポールカバーを外す




(1)

付属のスパナを使用してポールから 4 個のネジを 外します。

(2)

ポールカバーを外します。

ポールを計量器に取付ける



(1)

計量器からでているはかりケーブルをポールに通します。


(2)

ポールと計量器を付属のネジで仮止めします。

(3)

付属のスパナでネジを締めてポールを固定します。


#### 3 ポールカバーを取付ける



(1) ポールカバーを外した 4 個のネジでポールにポー ルカバーを仮止めします。

(2) 付属のスパナでネジを締めて、ポールカバーを固 定します。

#### ▲ 表示器をポールに取付ける




(1)

表示器裏側の下にある2つの突起を角度調整部の穴に差込み、表示部を下に押下げます。

(2)

ネジで表示器を固定します。

## 5 表示器にはかりケーブルを取付ける



(1) コネクタのネジを締めて固定します。

#### 参考


ポールを使用しない場合は、はかりケ ーブルをそのまま表示器に取付けてく ださい。

#### ▲ 注 意

防塵・防水の為、ケーブルはしっかり と締めてください。

#### 1-5-2 計量皿の取付け

#### ■ 計量器に計量皿を取付ける



(1)計量皿を載せます。

#### 1-5-3 電源ボックスの設置

#### ■ 設置条件

本製品は、爆発性ガスの雰囲気中で使用しても安全なはかりです。但し、設置工事及び取り扱いを誤ると大変危険です。安全にご使用いただくために、公益社団法人産業安全技術協会発行の『工場電気設備防爆指針』及び『ユーザーのための工場防爆設備ガイド』をご参照の上、適切な設置をしてください。特に注意する事項は「設置上の注意」です。併せてご参照ください。

#### ▲ 注 意

- ・危険場所と非危険場所間を電源ケーブルが通ります。この電源ケーブルの引き込み部は必ず規 定のガス流動防止工事をしてください。
- ・電源ボックスとバリヤは、危険場所へ絶対に設置しないでください。
- ・電源ケーブルは、長さ 5m が標準で付属しております。


電源ケーブルの延長は、オプションで 5m 単位、最大 100m まで可能です。

弊社製ケーブルをご使用していただくことを強くお勧めいたします。


お客様がケーブルを製作する場合は、防爆構造上いくつかの条件がありますので、必ず弊社に お問い合わせください。


・はかりケーブルは、モータ動力線等の配線ケーブルから分離してください。静電誘導及び電磁 誘導を受けて本質安全防爆性能を損なう恐れがありますので、十分隔離した寸法で配線してく ださい。

#### ■システム構成図




## 2 電源ケーブルを取付ける






#### 3 電源ケーブルを固定します



## 4 表示器に電源ケーブルを取付ける



#### 1 危険

- ・大変危険ですので、コンセントから抜いた状態で接続をおこなってください。
- (1) ネジをプラスドライバーで外します。
- (2)電源ケーブルを接続します。

電源ボックス 記号	電源ケーブル 番号
1	1
2	2
5	5
6	6

- (3) ネジを締めて固定します。
- (1) 電源ケーブル接続端子台の下についているケーブルクランプへ電源ケーブルを固定します。


(1) 電源ケーブルを表示部裏のポートに接続 し、コネクタのネジを締めて固定します。

#### ▲ 注 意

・防塵・防水の為、ケーブルはし っかりと締めて下さい

#### 1-5-4 水平を合わせる

#### ■ アジャスタの輸送ロックを解除する




(1) 出荷時は、本体四方の下側についているア ジャスターがロックされた状態なので、左 図に示す矢印の方向に回して緩めてくださ

## 2 水平保護カバーを開ける

(1)

水平器保護カバーを開けて、水平器の位置を確認してください。



# **3** 水平に合わせる



(1)


水平器を見ながら、本体下部のアジャスターを調整して本体を水平にします。

(2)

左図に示すように、気泡を円内に収めます。 (3)

本体を水平にしたら、はかりの四隅を軽く 押してガタがないことを確認します。

水平器の気泡の位置に応じて、次のようにアジャスターを調整します。



4 水平器のカバーを閉める。

#### 1-5-5 安全のための特別な使用条件

本製品は、以下の要求に基づく耐電圧試験に適合しておりません。 工場電気設備防爆指針(国際規格に整合した技術指針 2008)

JNIOSH-TR-NO.43 (2008)

#### 試験条件

試 験 電 圧 : AC 500 [V] 周 波 数 : 50 ± 2 [Hz]

印 加 時 間 : 1 [min] 漏洩電流設定値 : 1 [mA]

試験箇所:(1)本安接地端子と重量表示器の接地端子間

:(2)本安接地端子と重量測定器の接地端子間

本製品は、内部回路と筐体が電気的に接続されております。安全にお使いいただくために、以下に示すいずれかの接地条件に従い、必ず設置して下さい。

(1) 本安接地端子 E(IS) と重量表示器と重量測定器の筐体用接地端子を接地する。


#### ▲ 注 意

(2) 本安接地端子 E(IS) と重量表示器の筐体接地端子を接地する。

(3) 本安接地端子 E(IS) と重量測定器の筐体接地端子を接地する。

#### 1-5-6 接地

#### ◀ 接地端子を接続する



(1)

本安接地端子 E(IS)を接続します

#### ▲ 注 意

必ず端子に付属しているビスを 使用して下さい

(2)

筐体接地端子を接続します

#### ▲ 注 意

必ず端子に付属しているビスを 使用して下さい

# 2 お手入れの方法

本製品のお手入れをする場合は、次の点に留意してください。

#### 2-1 お手入れの方法

本体と表示部を乾いた柔らかい布で拭いて汚れを落とします。

#### 2-2 汚れがひどい場合のお手入れの方法

汚れがひどい場合は、中性洗剤や溶剤を少量含ませた布で、計量皿や表示部を取り外して清掃します。また、特に汚れがひどい場合は、水洗いしてから、乾いた布でよく拭き取ってください。

計量部から計量皿や表示部を取り外す方法は、「はかりの組立と設置」を参照してください。

#### ▲ 注 意

- ・計量部から計量皿や表示部以外の部品を取り外すと、本体の機能が損なわれ、故障の原因となります。
- ・水洗いする時は、計量部及び表示部を水没させないでください。
- ・「はかりの組立と設置」に記載されている箇所以外は絶対に外さないでください。外した場合、 責任は一切負いかねますので予めご了承ください。

# 付録

## 付録1 仕様

#### 1-1 基本仕様


機種名	ひょう量 <b>(g)</b>	最小表示 (g)	計量皿寸法 (mm)	接続可能 重量表示部	電源
FZ-30KP	30000	0.1	310 x 330	INZ02 INZ03	専用電源ボックス 定格入力 : 100VAC 最大消費電力 : 25VA typ 出力 : 8-12VDC

## 1-2 共通仕様


防爆構造	防爆構造 Ex ia IIB T4 X			
	型式検定合格番号 第 TC20	0733 号		
重量測定方式	音叉振動式			
保護等級	IP65			
本体質量	計量部	約 14 kg		
	表示部 INZ02	約 1.7 kg		
	INZ03	約 1.8 kg		
	電源ボックスS	約 2.6 kg		
	電源ボックス M	約 2.9 kg		
梱包質量	本体	約 18 kg		
	電源ボックスS	約 3.6 kg		
	電源ボックス M	約 3.9 kg		
標準ケーブル長さ	AC コード	2 m		
	電源ケーブル	5 m		
	はかりケーブル	1 m		
使用温湿度	温度:0℃ / +40℃			
	湿度:80%RH以下(ただし	ん結露なきこと)		
高度	標高 2000m 以下			
オプション	FJ ポールスタンド			
	FJ 卓上スタンド			
	電源ケーブル延長(5m毎 最大 100m)			
	電源ボックス M			

#### 1-3 外形図


#### ■表示部




#### ■全体



#### ■電源ボックス S(標準)



#### ■電源ボックス M(オプション)



(メモ)

本製品には、保証書を添付しています。

お手数ですが、必要事項をご記入の上弊社宛に FAX または弊社ホームページでのユーザー登録をお願いします。

ユーザー登録をしていただけない場合は、その製品の保証をしかねる 場合があります。

保証書は保証規定をよくお読みいただき、内容を確認されてからお手元に保管してください。

万全の検査を行い品質を保証しておりますが、万一、保証期間内に不都合が発生した場合は、別紙補償規定に基づき無償で修理いたします。 故障と思われた場合やご不明な点がございましたら、ご購入店または 新光電子㈱の営業部までご連絡ください。

# 新光電子株式会社

<ホームページ> http://www.vibra.co.jp/

本社 • 東京営業部: 〒113-0034 東京都文京区湯島 3-9-11

電話 03-3831-1051 FAX 03-3831-9659

関西営業部:〒651-2132神戸市西区森友 2-15-2

電話 078-921-2551 FAX 078-921-2552

名 古 屋 営 業 所 : 〒451-0051 名古屋市西区則武新町 3-7-6

電話 052-561-1138 FAX 052-561-1158

つくば事業所:〒304-0031 茨城県下妻市高道祖 4219-71

電話 0296-43-2001 FAX 0296-43-2130

ご購入店